



TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

ATC Proje

Bahçekapı Mh.

2483 Cad. No:1 Şaşmaz Etimesgut Ankara



Rapor Tarihi: 11/12/2018

Bayi no.: 06-01

Rapor No.: TR06-01-074180

Sayfa: 1 / 3

Temel Ekspertiz



06-DR1882

Eksper / imza



D-Expert



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

ATC Proje

Bahçekapı Mh.

2483 Cad. No:1 Şaşmaz Etimesgut Ankara




Rapor Tarihi: 11/12/2018 Bayi no.: 06-01
Rapor No.: TR06-01-074180 Sayfa: 2 / 3

Araç Bilgileri

Plaka	06 [REDACTED]	Ruhsat Sahibi	[REDACTED]
Renk	Gri	Üretici	Volkswagen
Km	17	Model	Golf
Yakıt Cinsi	Benzin	Model Yılı	2018
Şase no	WVWZZZAUZJW284599	Bir Sonraki Muayene Tarihi	15/06/2021

Yukarıda bilgileri yazılı aracın kontrolü TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Bayi personeli tarafından yapılmış olup kaporta boya kontrolü yapılmıştır.

Kaporta Kontrolü (Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B Boyalı B/2 Yarım boyalı D Değişmiş



TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

ATC Proje

Bahçekapı Mh.

2483 Cad. No:1 Şaşmaz Etimesgut Ankara



Rapor Tarihi: 11/12/2018

Bayi no.: 06-01

Rapor No.: TR06-01-074180

Sayfa: 3 / 3

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemleri ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemleri ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmamış

Araç test sürüşü yapılmamış

Yasal Uyarı

İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.

Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.

Aracın motoruna, şanzımanına, yürür aksamına, elektrik ve elektronik donanımına, iç aksamına ait kontroller ve diagnoz cihazı ile yapılan hasar tanı işlemleri bu ekspertiz paketi kapsamına dahil değildir.

Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.

Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.

Satın alınmış olan bu Temel Ekspertiz Paketi yalnızca ilgili aracın kaportada bulunan değişmiş ve boyanmış parça kontrolünü kapsar.

Müşteri Adı/Soyadı:

İmzası: